

Vaterlaus Schweisstechnik AG



Vorderdorfstrasse 30
Otelfingen, Zürich 8112
Schweiz

Telefon: +41 (0)44 8473000

Hersteller, Lieferant, Dienstleister und Anbieter für Schweisstechnik Vaterlaus Schweisstechnik AG 8112 Otelfingen Seit über 50 Jahren beschäftigen wir uns erfolgreich mit der Schweisstechnik. Unser Ziel: Zufriedene Kunden! Flexibilität, Schnelligkeit, Hilfsbereitschaft und hohes Kostenbewusstsein. Wir beschäftigen uns mit hochwertigen Markenprodukten. VST vertreibt seit mehr als 50 Jahren Kemppi Schweissgeräte, CLOOS Schweissgeräte, Plasmaschneidgeräte von Hypertherm, sowie Erzeugnisse von Cloos, Binzel und Rhöna, die sich ebenfalls auf das Thema Schweisstechnik fokussiert haben.

Schweissen & Schneiden Carbogas Arbeitsschutz / PSA Handwerkzeug & Metallbearbeitung Elektrowerkzeug Trennen & Schleifen Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem MIG/MAG Schweissgerät oder einem Rauchabsauggerät sind, wir bieten Ihnen Schweisstechnik inklusive Arbeitsschutz nach Mass. Bei uns finden Sie neben den MIG/MAG Schweissgeräten auch Schweissanlagen, Schutzgasschweissanlagen und Elektrodenschweissgeräte, von namhaften Herstellern wie Kemppi, Cloos, Hypertherm sowie Binzel und Rhöna. Dienstleistungen Technischer Handel Schweisstechnik Erzeugnissen für Industrie und Gewerbe von insgesamt über 10`000 Artikeln Verkauf und Demo von CLOOS Schweissroboter Service & Programmierung von CLOOS Roboter Verkauf &

Demo von Schweissanlage Cloos & Kemppi Service & Reparatur aller
MarkenValidierung Kalibrierung aller MarkenMietanlagen Normen EN 1090CLOOS
Werksvertretung Schweiz
Schweisstechnik für jeden Einsatz
Zahlreiche zufriedene Kunden beweisen, dass wir ein qualitativ hochwertiges
Sortiment von Schweissgeräten, Schutzgasschweissanlagen und
Plasmaschneidgeräten anbieten. Gehören auch Sie dazu! Wir bieten unseren
Kunden Qualität, Verlässlichkeit und Service. Auch die Reparatur von
Schweissgeräten, Schweissanlagen und auch Rauchabsauggeräten, die nicht bei
uns erworben wurden, bieten wir Ihnen zu fairen Preisen an.Arbeitsschutz beim
Schweissen
Beim Einsatz von Schweisstechnik sind die Schweisser ohne entsprechenden
Arbeitsschutz, wie einer Absauganlage und Arbeitsschutzkleidung, starken
Belastungen in Form von Schweissrauch ausgesetzt. Wird der Schweissrauch nicht
durch geeignete Absauganlagen abgeführt, ist die Gefahr, dass der Schweisser im
Lauf seines Berufslebens an einer Schweisserlunge erkrankt, sehr hoch. Daher
schützen Sie Ihre Angestellten und sich durch den Einsatz von Arbeitsschutz in Form
von Kleidung und Absauganlagen.Schweisstechnik nach Mass
Sie benötigen ein individuell angepasstes Schweissgerät oder wünschen die
Anpassung einer Schweissanlage nach Ihren Vorgaben?Gerne gehen wir auf
individuelle Kundenwünsche ein und integrieren Schweisstechnik in Ihrem Sinn.

[Website besuchen](#)
[Anfrage senden](#)
[Eintrag weiterleiten](#)

